



Стянуть рабочую поверхность с тумбами винтами М6х12 и гайками с фланцем

Стянуть рабочую поверхность с тумбами винтами М6х12 и гайками с фланцем

Рекомендации от производителя:

1. Сборку производить вдвоем
2. Использовать шуруповерт с крестовой битой
3. Для сборки использовать стол
4. Собирать в перевернутом положении

					1500 левый узкий пластик 3 основание	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4